

MEGANITE® - PFLEGE UND ERHALTUNG

Meganite® bedarf wegen seiner widerstandsfähigen und hygienischen, dichten Oberfläche keiner besonderen Pflege. Es ist im Allgemeinen leicht zu reinigen. Unter Beachtung der nachstehenden Richtlinien werden Meganite® Oberflächen viele Jahre ihre Schönheit behalten.

- Die hygienischen Eigenschaften von Meganite® verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten, Schmutzpartikeln und Keimen.
- Durch regelmäßiges Reinigen mit fusselfreiem Haushaltstuch, Seifenwasser und einem weichen Schwamm oder Glasreiniger und Papiertüchern lassen sich die meisten Schmutzpartikel/Flecken entfernen.
- Zur Desinfektion die Oberfläche mit einer Lösung aus 50% Haushaltbleichmittel und 50% Wasser abwischen. Anschließend trockenreiben, um Wasserflecken zu entfernen.
- Bei der Entfernung hartnäckiger Flecken unterscheiden sich die Vorgehensweisen entsprechend des Glanzgrades der Oberfläche.

Matte Oberflächen

Basispflege

Die meisten Arbeitsplatten haben ein mattes Finish. Bei diesen Oberflächen Flecken mittels eines feuchten Topfschwamms (braun bzw. grüner Scotch Brite®) unter Zuhilfenahme eines haushaltsüblichen Scheuermittels entfernen. Immer in kreisförmigen Bewegungen arbeiten. Anschließend wischen und trockenreiben.

Entfernen von Kratzern

Kratzer durch kreisförmige Schleifbewegungen von Hand und unter Verwendung eines Schleifpapiers mit Körnung 220, entfernen. Anschließend ebenso mit 320/400er Körnung verfahren und abschließend die Fläche mit einem grünen oder braunem Scotch-Brite®-Schwamm bearbeiten.

Seidenglänzende Oberflächen

Basispflege

Mit einem weißen Scotch-Brite®-Pad unter Verwendung eines **nicht-scheuernden** Reinigers mit Bleichmittel-Anteil reinigen. Anschließend spülen und die Fläche trockenreiben. Um die Oberfläche fleckenlos und glänzend zu erhalten, sollte die Oberfläche regelmäßig mit antistatischem Glasreiniger bzw. Mineralwerkstoffpolitur behandelt werden.

Entfernen von Kratzern

Fläche zunächst wie unter "Matte Oberflächen" beschrieben schleifen, anschließend weiter mit 600er Körnung. Danach weiße Polierpaste mit einem weichen Tuch auftragen. Abschließend die Fläche mit weißem Scotch-Brite®-Pad abreiben.

Hochglänzende Oberflächen

Basispflege

Bei polierten bzw. Hochglanz-Oberflächen (nicht empfohlen für hochbeanspruchte Bereiche) nicht-scheuernden Reiniger mit Bleichmittel-Anteil mittels Schwamm aufbringen oder weiße Polierpaste mit weichem, fussel freiem Tuch auftragen.

Entfernen von Kratzern

Die Fläche wie bei „Seidenglänzende Oberflächen“ angegeben, schleifen. Danach mit 600er Körnung in kreisförmigen Bewegungen schleifen. Weiße Polierpaste mit Polierbausch auftragen und bei niedriger Drehzahl polieren. Anschließend Mineralwerkstoffpolitur auftragen, um den Glanzgrad zu erhöhen.

VERHALTENSREGELN

- Bei heißen Gegenständen **immer** geeigneten Untersetzer benutzen.
- **Nie** direkt auf der Arbeitsplatte schneiden, immer ein Schneidebrett benutzen.
- Aggressive Chemikalien wie Aceton (Nagellackentferner), Abfluss- oder Ofenreiniger und Farbentferner vermeiden. Aggressive Chemikalien sofort mit Wasser abwaschen, wenn sie mit der Oberfläche in Berührung kommen.
- Keine harten Gegenstände auf der Arbeitsfläche schieben; dies kann zu Kratzern führen. Filzgleiter verwenden, um die Entstehung Kratzern zu vermeiden.
- Beim Ausgießen von kochendem Wasser in ein Meganite®-Becken gleichzeitig **immer kaltes Wasser** in das Becken laufen lassen, um Spannungen im Material durch starke Hitze zu vermeiden.

Alle in diesen Empfehlungen enthaltenen Angaben basieren auf dem aktuellen technischen Wissensstand, stellen jedoch keine Garantie dar. Eine Gewähr zur Eignung für bestimmte Einsatzzwecke oder Anwendungen wird nicht übernommen.